

**FICHE DE REVISION RADEAU**

Référence : **54563**  
 N° Série du radeau : **SN 000 A0360**  
 Type : **TRAWLERMAN ISAF GP. TASSERH CONV.**  
 Nom du bateau : **MR COLMURBI**  
 Revendeur : **CN DIFFUSION**  
 Type de révision : **3 ANS**  
 N° de livraison / facture : **1009 331 988**  
 Ref forfait : **61501**  
 Compte client : **13524**

**EQUIPEMENTS**

Réf	Désignation	Qté	Date de péremption	N° de lot	Garantie
49493	Feux à main (Solias) /3	2	03.15	183794	NON
49494	Fusées parachutes (Solias)	2	03.15	183795	NON
66000	Comprimés anti mal de mer	3		B54TCY	NON
19668	Batons chimolum vert 12h00				NON
39254	Piles 1,5 V R14				NON
61750	Lampe intérieure				NON
20991	Trousse de réparation	1	M.95		NON
19678	Trousse secours radeau CL2				NON
61771	Patch pour lampe Alcares				NON
57531	Batterie lithium Solias RL5				NON
52198	Trousse de secours ISO	1	11.04	1930420	NON
14116	Aliment de survie 1 pers 500 g	6	19.05	183604	NON
21368	Eau de survie 6 x 500 ml	3	03.12	1930498	NON
57530	Lampe LED Solias RL5				NON
58448	Patch (kit étui + lampe Solias RL5)				OUI
61577	Fascicule de contrôle (orange)				OUI - NON
61578	Fascicule de contrôle (bleu)				OUI - NON
61579	Fascicule de contrôle (rouge)				OUI - NON
61580	Fascicule de contrôle (jaune)				OUI - NON
61533	Main d'œuvre				OUI - NON
59402	Lampe torche flottante étanche				NON
53255	Pile 1,5V R6 Alcaline	8	05.07		NON
63480	Lampe Solias Daniamant RL6	1	12.16	173732	NON
63481	Batterie Solias Daniamant RL6	1	01/26	183819	NON
46907	Pré sac / Carton				OUI
67104	Collecte et recyclage pyro rdx <24h				NON
67105	Collecte et recyclage pyro rdx >24h	2			NON
35004	3 couvercles containers	3			NON
35402	3 clapets	3			NON

Remplacement containers sous garantie : CT = Casse Transport, CNV = Casse Non Visible avant ouverture, CP = Casse Plastimo

**CONTROLE**  
 CONTROLE PRESSION  
 Manomètres N°

633 et 633  
 14440

Heure de début test : 16h10  
 Heure de fin test : 16h10

TEMP	INIT.	FINALE	T	COR.T	INIT.	FIN.	A (sup.)	B (inf.)	ARCEAU
20	20	20	0	0			155	157	
							153	154	
							153	157	

**CONTROLE DOUVERTURE**

Flotteurs A B C  Démontage raccord T Coude ou Y  Echelles filières  
 Clapets de gonflage A B C  Raccord arceau  Tente  
 N° clé dynamo.  N° clé dynamo.  Bandes radar. / rétro-ref.  
 Clapets surpression A B C  Fermetures à glissière  Fond  
 N° clé dynamo.  Double fond  Bout redressement  
 Démontage valves  Coutures  Collages  
 N° clé dynamo.  Sérigraphies  Poches de stabilisation  
 Couteau flottant  Réserve eau de pluie  Notice de survie

**ACCASTILLAGE**

Torches + piles  Gonfleur  Piles recharge   
 Sifflet  Manuel de survie  Pagales   
 Ecope  Trousse de pêche  Eponge   
 Notice de survie  Gobelet  Miroir   
 Couvertures survie  Arceau fibre  Sachet mal de mer

**PLIAGE**


Fixation de tout larmement  Enlever clip de sécurité  Clapets de gonflage fermés  
 Serrage raccord T coude (5 écrous)  Amarrage arceau sur flotteur  Resserage clapet arceau HORIZON  
 N° clé dynamométrique : (fil à casser) CLIL-OFSH-IBZ 6PL  N° clé dynamométrique : H.L.   
 Fixation des échelles avec adhésifs  Récordrs Y  Pose de tous les adhésifs (cursseurs fermetures, protections PVC, filières)  
 Pliage suivant manuel de révision  Clapets de surpression ouverts

**MISE EN SAC OU EN CONTAINER**

Mise sous vide  Pose du film de percussion dans tube PVC   
 Nœud filin-drisse  Position traversée étanche   
 Pose du fil à casser avec plomb  Pose du cerclage   
 Fixation filin par velcro  Pose de l'adhésif   
 Pose bouchon container

Référence bouteille : **IX 071350**  
 N° bouteille : **IX 071350**  
 Date épreuve : **08.14**  
 Poids indiqué sur bouteille : **7,106**  
 N° lot bouteille : **AK**  
 N° clé dynamométrique : **1390**  
 Poids à la pesée : **7,105**

OBSERVATIONS : **07 AVR. 2021**  
 CONTROLEUR AGREE AVANT EFFECTUE LA VISITE :  
 NOM : **A. BARDI**  
 SIGNATURE : *A. Bardi*  
 REVISION VALDEE JUSQU'EN : **MARS 2024**  
 DATE ET HEURE DE LA REVISION :

  
**PLASTIMO**  
 REVISION RADEAUX  
 STATION AGREEE  
 N° F1