PLASTIMO

15 rue Ingénieur Verrière
56100 LORIENT (France)
Tel 02 97 87 36 56

Doc 34 à PM19 Indice B
12/01/2017

FICHE DE REVISION RADEAU

Référence : 52375
N° Série du radeau : 52375 J0303
Type : 12 places coastal
Nom du bateau : Georgia
Nom du propriétaire : Aubert
Revendeur : Voilerie le port — Compte client : 8917
Type de révision : 3 ANS — Ref forfait :
N°cde : 1002330227 — N° livraison / facture : 61493

EQUIPEMENTS

Réf	Désignation	Qté	Date de péremption	N° de lot	Garantie
49493	**Feux à main (Solas) /3**	1	01.25	183691	NON
49494	Fusées parachutes (Solas)	2	02.25	183757	NON
66000	**Comprimés anti mal de mer**	3		PATCH	NON
19668	Batons chimiolum vert 12h00	2	11.25	183710	NON
39254	**Piles 1,5 V R14**	4	12.29		NON
61750	Lampe intérieure	1	03.26	183663	NON
20991	**Trousse de réparation**	1	11.25		NON
19678	Trousse secours radeau CL2				NON
61771	**Patch pour lampe Alcares**				NON
57531	Batterie lithium Solas RL5				NON
52198	**Trousse de secours ISO**				NON
14116	Aliment de survie 1 pers 500 g				NON
21368	**Eau de survie 6 x 500 ml**				NON
57530	Lampe LED Solas RL5				NON
58448	**Patch (kit étui + lampe Solas RL5)**				**OUI**
61577	Fascicule de contrôle (orange)				OUI - NON
61578	**Fascicule de contrôle (bleu)**				OUI - NON
61579	Fascicule de contrôle (rouge)				OUI - NON
61580	**Fascicule de contrôle (jaune)**				OUI - NON
61533	Main d'œuvre				OUI - NON
59402	**Lampe torche flottante étanche**				NON
53255	Pile 1,5V R6 Alcaline				NON
63480	Lampe Solas Daniamant RL6				NON
63481	Batterie Solas Daniamant RL6				NON
52564	2658 **Pré sac / Carton**				**OUI**
67104	Collecte et recyclage pyro rdx <24h	1			NON
67105	**Collecte et recyclage pyro rdx >24h**				**NON**
16207	Ecope	1			oui

CONTRÔLE

CONTRÔLE PRESSION
Manomètres N° 695 et 633
Heure de début test 8H15 — Heure de fin test 9H45

	INIT.	FINALE	T	COR.T		A (sup.)	B (inf.)	ARCEAU
TEMP	17°	17°	0	0	INIT.	145	151	
					FIN.	145	150	
					COR.T	-2	-1	
	PRESSIONS APRES CORRECTION					147	151	

CONTROLE D'OUVERTURE

Flotteurs A B C	✓	Démontage raccord T Coude ou Y		Echelles filières	✓
Clapets de gonflage A B C	✓	Raccord arceau		Tente	✓
N° clé dynamo.		N° clé dynamo.		Bandes radar./ rétro-ref.	✓
Clapets surpression A B C	✓	Fermetures à glissière	✓	Fond	✓
N° Clé dynamo.		Double fond		Bout redressement	✓
Démontage valves		Coutures	✓	Collages	✓
N° Clé dynamo.		Sérigraphies	✓	Poches de stabilisation	✓
Couteau flottant	✓	Réserve eau de pluie		Notice de survie	✓

ACCASTILLAGE

Torches + piles	V	Gonfleur	V	Piles rechange	V
Sifflet	V	Manuel de survie		Pagaies	V
Ecope	V	Trousse de pêche		Eponge	V
Notice de survie		Gobelet		Miroir	V
Couvertures survie		Arceau fibre	V	Sachet mal de mer	V

K.KH

PLIAGE

Fixation de tout l'armement	✓	Enlever clip de sécurité	✓	Clapets de gonflage fermés	✓
Serrage raccord T coude (5 écrous)		Amarrage arceau sur flotteur		Resserage clapet arceau HORIZON	
N° clé dynamométrique :		(fil à casser) CLII-OFFSH-IBZ 6PL		N° Clé dynamométrique : H.L	
Fixation des échelles avec adhésifs		Raccords Y	✓	Pose de tous les adhesifs (curseurs fermetures, protections PVC, filières)	✓
Pliage suivant manuel de révision	✓	Clapets de surpression ouverts	✓		✓

MISE EN SAC OU EN CONTAINER

Mise sous vide	✓	Pose du filin de percussion dans tube PVC			✓
Nœud filin-drisse	✓	Position traversée étanche			✓
SAC		**CONTAINER**			
Pose du fil à casser avec plomb		Pose du cerclage	✓		
Fixation filin par velcro		Pose de l'adhésif	✓		
		Pose bouchon container	✓		

I.V

Référence bouteille : RAS — FDJC
N°Bouteille : ZXU 005 — N° Lot bouteille :
Date épreuve : 03/18 — N° Clé dynamométrique : 1390
Poids indiqué sur bouteille : 4,773 — Poids à la pesée : 4,772

OBSERVATIONS : 03 MARS 2021
CONTROLEUR AGREE AYANT EFFECTUE LA VISITE :
NOM :
SIGNATURE : Abaidi

REVISION VALIDEE JUSQU'EN : Mars 2024
DATE ET CACHET DE LA STATION :

PLASTIMO
RÉVISION RADEAUX
STATION AGRÉÉE
N°F1